



## SAMENVATTING

In dit rapport worden enkele aspecten belicht van de problemen die zich voordoen als stortgoedmateriaal van de ene bandtransporteur wordt overgestort op de andere. Uit breedvoerig literatuuronderzoek komen verscheidene maatregelen naar voren die hieraan tegemoet willen komen en wordt een beeld gevormd van de manier waarop zij van invloed zijn op de constructieve gestalte van de verschillende onderdelen in een overstortpunt.

## SUMMARY

In this report a view is given of some aspects of the problems that occur when bulk material is being led from one belt conveyor on to another. By means of a thorough study of literature several ways of coping with these difficulties are found and a survey is given of how they reflect on the design of the various components in a belt conveyor transfer point.